

الجامعة الألمانية الأردنية

عطاء أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022
عطاء رقم (أش / 12 / 2022)

أيلول/2022



قائمة المحتويات:

- أولاً: دعوة العطاء
- ثانياً: الشروط العامة وتعليمات المناقصين
- ثالثاً: جداول الكميات
- رابعاً: الشروط الخاصة والشروط الإضافية
- سادساً: المخططات



جداول الكميات



	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الألمانية الأردنية
	خلاصة المجاميع	الحرم الجامعي / مادبا

خلاصة المجاميع

المبلغ النهائي	
	<u>خلاصة مجاميع الجدول رقم (1)</u>
	<u>خلاصة مجاميع الجدول رقم (2)</u>
	<u>خلاصة مجاميع الجدول رقم (3)</u>
	<u>خلاصة مجاميع الجدول رقم (6)</u>
	<u>خلاصة مجاميع الجدول رقم (7)</u>
	<u>المجموع لأعمال العطاء</u>
	<u>(الزيادة أو التنزيل)</u>
	<u>المجموع النهائي لأعمال العطاء</u>



السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
						ملاحظات هامة:	
						على المناقص زيارة الموقع قبل التسعير.	•
						على المقاول أن يقدم للاعتماد كافة المعلومات التفصيلية عن المواد المقترحة وتقديم عينات ونشرات فنية وكتالوجات للمواد المستخدمة قبل التنفيذ وبمدة كافية.	•
						على المقاول إزالة الانقضاض وإخراجها خارج الحرم الجامعي إلى الأماكن المصرح لها وتنظيف الموقع أول بأول.	•
						تعتبر المواصفات الفنية العامة للمباني جزءا لا يتجزأ من وثائق العطاء.	•
						تعتبر الشروط الخاصة جزء لا يتجزأ من وثائق العقد.	•
						اعمال الازالة بالمتر المربع	1
						ازالة طبقة السكريد القائمة على الكراجات المتعلقة بالطرق المناسبة مهما بلغت السماكة والتي تقد من 5-8 سم والموضحة على المخططات وازالة الانقضاض الى خارج حرم الجامعة مع مراعاة المحافظة على الواح الطاقة الشمسية والارصفة والكندرین اثناء العمل وفي حال تسبب المقاول باي ضرر او كسر في اي عنصر محيط بالكراج يتم استبداله على حساب المقاول والسعر يشمل ايضا الاعمال التالية:-	
						1- ازالة بلاط الارصفة (اسمنتی او انترلوك مع الكندرین) من اعلى فواصل التمدد المختربة للارصفة بعرض (1) م للوصول للعقدة الرئيسية	
						2- تحرير فواصل التمدد الواقعه ضمن عقدة الكراج والارصفة من المواد الملائة لها من معجونه والـ Packing rod والبوليسترین للوصول الى اسفل العقدة او الجسر الساقط .	
						3- ازالة مصدات السيارات الخرسانية أ- الكراج الشمالي ب- الكراج الجنوبي	
						مجموع الصفحة	

السعر الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس		
بالمتر المربع					2
<p>تقديم وتنفيذ مدة خرسانية مقواه بالمواد المقوية غير المعدنية الملونة سماكة بسماكه لا تقل عن 2 سم عند المصارف من خرسانة درجة 25(بقوه كسر صغرى بعد 28 يوم 25 نيوتن / ملم²) يتم تطبيقها بحيث تحقق ميلو لتصريف مياه الامطار باتجاه المصارف المحدده على المخططات بحيث لا يقل الميل عن 0.5% وباستخدام مواد مميهue والممواد المقوية غير المعدنية الجاهزة الخلط (shake surface hardner-pre-mixed-dry) والسعر يشمل التسوية والصلق الميكانيكي واضافة الفيبر الزجاجي لمنع التشققات حسب تعليمات الشركة الصانعة ويشمل السعر العناية والغمر بالماء (water curing) وعمل فوائل الانكماش وتعبيتها بالمعجونة الخاتمة ثانوي التركيب بولي سلفايد وحسب تعليمات الشركة الصانعة في المناطق التي تم ازالتها. والسعر يشمل وضع بولسترين (Extruded Polystrene) سماكة 5 سم وبكتافه 32-35 كغم/م³ في منطقة الفاصل مع التثبيت جيداً وجميع ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول والسعر يشمل انهاء وتشطيب منطقة ارتباط مداخل الكراجات مع الاسفلت بالشكل الصحيح والسعر يشمل عمل دراسة ميلو الكراجات واعتماد مخطط(Shop drawing) بذلك قبل التنفيذ ويشمل السعر عمل فحص تصريف مياه الامطار بعد التنفيذ.</p> <p style="text-align: right;">❖ ملاحظه</p> <p>السعر يشمل ايضا ماليي:</p> <ol style="list-style-type: none"> - اعادة تخطيط الكراجات بنفس التخطيط القائم بدهان الطرق العاكس (ثيرموبلاستيك) مع حبوب زجاجيه على ان يكون ذو خاصيه تماسك قوية مع الارضية ومقاومة للحراك والمسح ويتجزع عند جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ويتم دهانها بواسطة الماكينات الخاصة. - اعادة تركيب مصدات السيارات الخرسانية الى موقعها <p style="text-align: right;">أ- الكراج الشمالي</p> <p style="text-align: right;">ب- الكراج الجنوبي</p>					
1000	2م				
2500	2م				
مجموع الصفحة					

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فنس	دينار
				فنس	دينار
3	<p>بالметр الطولي</p> <p>أ- فواصل التمدد المكشوفة على الكراجات</p> <p>1- تقديم وتعبئة فواصل التمدد بمعجون خاص لفواصل التمدد بارضيات الكراجات المكشوفة باستخدام معجون من النوع الخاص بموافقات السيارات ثنائي التركيب بولي سلفايد بقياس لا يقل عن 2^*3 سم تعبأ بواسطة الضغط بالفرد والسعر يشمل تركيب شبر مطاطي (Packing rod) قطر 3.5 سم والواح سيلوتكتس مشبعة بالاسفلت وجميع ما يلزم لانهاء الاعمال حسب الاصول.</p> <p>2- تركيب طبقتين من الروولات الاسفلتية سماكة 4 ملم مقوى بالبوليستر 170 غرام /م² حسب تعليمات وارشادات الشركة الصانعة بعرض (1) م يتم تركيبها بطريقة الاوميغا على فاصل التمدد ضمن طبقة السكريد والسعر يشمل عمل فرزه عرض 1سم وعمق 1سم على الجوانب لادخال نهايات الروولات داخلها وتعبئته النهايات بالماستك مع جميع ما يلزم لانهاء هذا العمل حسب الاصول.</p> <p>3- اعادة بناء الرصيف باستخدام بلاط ارصصفة اسمنتى ناجح مخبريا بالالوان التي يحددها المهندس من خرسانة جاهزة الصنع قياس $4*40*40$ سم مصفول الوجه والجوانب راسية ومستوية واعادة بناء الكندرین بنفس قياس الكندرین القائم مع جميع مايلزم من كحلة وترويب ودهان الكندرین بدهان خاص والطمم اسفل البلاط مهما كانت سماكته والسعر يشمل عمل كتفين من الخرسانة على جانبي الفاصل بعرض 20 سم وبالارتفاع حسب الواقع من المدة الى اسفل البلاط</p> <p>4- تقديم وتركيب اغطية فواصل بعرض 10 سم (heavy duty) خاص بالكراجات المعلقة ويتحمل حركة السيارات يثبت من جانب واحد بيراغي مجلفة كل 30 سم مع التعبئه بالسيليكون على الاطراف.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 				
		م.ط	45		
		م.ط	65		
<u>مجموع الصفحة</u>					

السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
						بـ. فواصل التمدد الداخلية للكراجات	
						1- تحرير الفاصل بالكامل اينما وجد في الاعمدة والجدران والجسور الساقطة من المواد المalleable له من معجونه والrod Packing وتنفيذه وتنظيفه جيدا	
						2- تقديم وتعبئة فواصل التمدد بمعجون خاص لفواصل التمدد بارضيات الكراجات المكسوفة باستخدام معجونه من النوع الخاص بموافق السيارات الثاني التركيب بولي سلفايد بقياس لا يقل عن 3*2 سم تعبأ بواسطة الضغط بالفرد والسعر يشمل تركيب شبر مطاطي (Packing rod) قطر 3.5 سم وجميع ما يلزم لانهاء الاعمال حسب الاصول.	
122	م.ط					• الكراج الشمالي	
129	م.ط					• الكراج الجنوبي	
						<u>بالمقطوع</u>	
1	مقطوع					ازالة مدة خرسانية بعرض ام ويطول 20 م في بداية الكراج الشمالي من جهة الخزان العالى واعادة صب مدة خرسانية سماكة 12 سم بقوه كسر 30 نيوتن / ملم 2 بعد 28 يوم والسعر يشمل حديد التسلیح قطر 12 ملم كل 20 سم بالاتجاهين وتشريک الحديد لمسافة 50 سم باتجاه عقدة الكراج اسفل طبقة السكريد	
<u>مجموع الصفحة</u>							



رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				دينار	فلس
4	<p>فوacial الانكماش بالمتر الطولي</p> <p>تحرير فوacial الانكماش في عقدة الكراج التي لم يتم ازالة طبقة السكريد فيها ومن ثم تعبئتها بمعجون Polysulfide ثنائي التركيب يكون مصمم للاستخدام في الطرق الخرسانية وموافق السيارات ، مناسب لجميع الظروف المناخية ، مقاوم للوقود والزيوت، قابل للسكب وذاتي التسوية ويتمتع بقوة التصاق عالية.</p> <p><u>فوacial انكماش عرض 8 ملم بعمق 1.5 سم</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>الكراج الشمالي</u> • <u>الكراج الجنوبي</u> 				
5	<p>الشققات الشعرية بالمقطع</p> <p>معالجة الشقفات الشعرية بطبقة السكريد لارضية الكراج المكسوف وذلك باستخدام المواد الخاصة بمعالجة الشقفات في السطوح الاسمنتية مقاومة للانكمash ذات التصاق عالي ولزوجة قليلة للسماح بالتلغلل ، مقاومة للتزحف وللمواد الكيماوية يتم اعتمادها من قبل المهندس قبل التنفيذ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>الكراج الشمالي</u> • <u>الكراج الجنوبي</u> 				
6	<p>المرربع</p> <p>أ- معالجة الاماكن التالفة بطبقة السكريد ومناطق التقاء طبقة السكريد بطبقة الاسفلت على مداخل ومخارج الكراجات بمواد اسمنتية خاصة تحمل قوة كسر عالية(Grout) مقاوم جيد للحث والاهتراء والتآكل، سهل التطبيق ولا يتاثر باشعة الشمس يتم اعتمادها من المهندس المشرف قبل التنفيذ .</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>الكراج الشمالي والجنوبي</u> 	² م	15	م.ط	120 1000
<u>مجموع الصفحة</u>					

اعمال صيانة موافق السيارات الجنوبي والشمالي	اعمال صيانة عامّة متفرقة لعام 2022	الجامعة الالمانية الاردنية
جدول رقم (1)		الحرم الجامعي/مادبا

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				دينار	فلس
	<p>ب- قص وتحrir طبقة السكريد حول المصارف بقياس حول المصارف بحيث تكون ابعاد المصرف $20*20$ سم وتحrir الخرسانة حول ماسورة UPVC القائمة وتعيّتها بمادة (Grout) الموصوفة في البند(أ) وتركيب غطاء من حديد السكب (Heavy duty) قياس $20*20$ سم يتحمل حركة السيارات والازان الثقيلة يتم اعتماده من قبل المهندس</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		20	عدد	
	<p>ت- فتح مصرف في الاماكن المحددة على المخطط وربطه مع شبكة تصريف المياه القائمة والسعر يشمل تركيب غطاء معدني من حديد السكب(Heavy Duty) قياس $20*20$ سم يتحمل حركة السيارات والازان الثقيلة والمواسير UPVC والمرابط وجميع ما يلزم لاتمام العمل حسب الاصول.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		25	عدد	
	<p>ث- معالجة حول مخارج تصريف الاحواض بمادة (Grout) والسعر يشمل حفر التربة الزراعية للاحواض للوصول الى المصرف واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		2	عدد	
	<ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		3	عدد	
	<p>د- اغلاق فتحات التصريف الواقعة في منتصف الكراج الجنوبي بمادة Grout مع الانهاء بشكل جيد من اسفل العقدة والسعر يشمل ماسورة UPVC القائمة داخله وجميع ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		17	عدد	
	<ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		25	عدد	
	<p>الاصول</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		1	عدد	
	<ul style="list-style-type: none"> • الكراج الشمالي • الكراج الجنوبي 		3	عدد	

السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
				160	م.ط	<p><u>بالمتر الطولي</u></p> <p>عمل صيانة كاملة للجدار الجنوبي المحيط بالكراج الشمالي وتشتمل اعمال الصيانة على ما يلي:</p> <p>1- الكشف على منطقة الطمم خلف الجدار وذلك بازالة الطمم للوصول الى اسفل الجسر الساقط الظاهر من داخل الكراج</p> <p>2- وازالة العزل القديم وتنظيف وتهيئة الاسطح لاستقبال العزل الجديد.</p> <p>3- تنفيذ العزل باستخدام الاسفلت الساخن عيار 100/80 طبقتين وطبقة من الخيش بحيث يتم تطبيق طبقة الاسفلت الاولى ومن ثم فرد طبقة الخيش مع المحافظة على التثرييک ومن ثم تطبيق الطبقة الثانية من الاسفلت مع معالجة النقاء الرولات القديمة مع طبقات العزل الجديدة.</p> <p>4- توريد وبناء طوب مصمت سماكة 7 سم خلف العزل والسعر يشمل المونة والتكميل</p> <p>5--اعادة الطمم خلف الجدار ويكون انهاءه بميل عكس اتجاه الكراج</p>	7
				1	مقطوع	<p><u>بالمقطوع</u></p> <p>ازالة الجزء الظاهر من اكتاف الرمية بالكراج الشمالي المعلق بارتفاع 30 سم وتبنيه المناطق المفرغة حولها بالخرسانة المسلحة بقوة كسر لا تقل عن 25 نيوتن /ملم² واعادة رفع الاكتاف باستخدام الخرسانة المسلحة قوة كسر لا تقل عن 25 نيوتن /ملم² بنفس الارتفاع الحالي والسعر يشمل قصاربة الاكتاف الظاهرة وصفل الوجه</p> <p>قياس الرمية 10*7 م</p>	8



اعمال صيانة موافق السيارات الجنوبي والشمالي		اعمال صيانة عامه متفرقة لعام 2022					
السعر الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	وصف البند			رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
		1	بالمقطوع	بالمقطوع معالجة واصلاح شبكة تصريف الكراج الشمالي الرئيسية UPVC 6 انش و 4 انش وذلك تغيير قطع التوصيل والربط (تي ، اكواع ، مف) وتركيب مرابط مع معايرة ميل الخطوط حسب الاصول كما يشمل السعر اصلاح مناطق الربط بين خطوط تصريف الاحواض والمصارف مع الشبكة الرئيسية وجميع ما يلزم لاتمام هذا العمل مع عمل الفحوصات اللازمة لتسليم العمل.			9
		20	م²	بالمتر المربع توري وبناء بلاط حجر حجر محلي عجلوني نخب اول سماكة 5سم لاغلاق الاحواض الزراعية في الاحواض التي يحددها المهندس والسعر يشمل الطمم من عدسية مهما بلغت السماكات والمونة والتروي و التنظيف وجميع ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول والسعر يشمل ايضا ازالة طبقة من التربة الزراعية وتنفيذ مدة خرسانية مسلحة سماكة 10 سم قوة كسر لا تقل عن 25 نيوتن/ملم² متضمنة حديد تسليح قطر 8 ملم بالاتجاهين مشرك بجدران الحوض والسعر يشمل حقن بمادة الايبوكسي حول التشاريك وجميع ما يلزم لاتمام هذا العمل حسب الاصول.			10
<u>مجموع الصفحة</u>							



اعمال صيانة موافق السيارات الجنوبي والشمالي	اعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الالمانية الاردنية
	جدول رقم (1)	الحرم الجامعي/مادبا

جدول الخلاصة

	المجموع ص رقم (1)
	المجموع ص رقم (2)
	المجموع ص رقم (3)
	المجموع ص رقم (4)
	المجموع ص رقم (5)
	المجموع ص رقم (6)
	المجموع ص رقم (7)
	المجموع ص رقم (8)
	<u>المجموع الكلى</u>



جدول (2)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				dinars	Fils
				Dinars	Fils
1	<p>أعمال إعداد السطح و التخشين لبلاط البرك الخارجية و الداخلية:</p> <p>أعمال تحضير الأرضية والجدران للبرك وكالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعمال تنظيف الأرضية والجدران جيداً من الغبار والأترية والزيوت والتتأكد من عدم وجود بقايا المواد والواسخ وغيرها من المواد الغربية. • إزالة جميع الأجزاء المتفككة من البلاط والضعفه والمتأخلة من أرضية وجدران البرك. وأي أماكن يظهر فيها الضعف في الأرضية والجدران. مع مراعاة المحافظة وحماية البراطيش الحجرية وأجزاء الناعورة الخشبية. • تخشين سطح بلاط الأرضية والجدران للبرك بالصاروخ أو التفجير وحسب الواقع لإعداد السطح لاستقبال البلاط الجديد. • أعمال فصل وفك جميع وحدات الإنارة والفلاتر والمصارف والقطع الكهربائية وتخزينها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف. ويتم إعادة تركيبها من قبل المقاول لاحقاً بعد أعمال التبليط مع مراعاة فروقات سمكية البلاط بعد التشطيب. • أعمال معالجة الفراغات والشقوق و cracks في الأرضية و الجدران أينما وجدت بمواد الاسمنتية المناسبة لتهيئة طبقة من Morter bed و تجهيز السطح لاستقبال تلصيق طبقة البلاط الجديدة للحصول على سطح مستو. <p>والعمل يشمل إخراج ناتج الإزالة والتنظيف إلى خارج الموقع إلى الأماكن المصرح لها أول بأول.</p> <p>أعمال البلاط الجديد للبرك الخارجية و الداخلية:</p> <p>توريد وتركيب بلاط بورسلان صناعة أوروبية خاص بالبرك وباللون والقياس والنقشة التي يختارها المهندس المشرف لا تقل سمكية بلاط الأرضية عن 8 ملم. يتم تقديم البلاط و النشرات الخاصة بالرواية لاعتماد المهندس المشرف قبل التركيب بفتره كافية وتقديم الفحوصات اللازمة للبلاط المناسب للبرك بحيث يكون مقاوماً للكيماويات والكلور.</p> <p>يتم تركيب البلاط بالتلصيق وبحيث تكون طبقة اللاصق من أجود الأنواع خاص بالمسابح نوع C2 و تنظيف الحلول أول بأول . والعمل يشمل تنفيذ الروبة بعد تركيب البلاط مع إضافة مادة بوند لتحسين جودة الروبة وتقويتها ويعطي مرونة أعلى والتصاق أفضل. والعمل يشمل تنفيذ و عمل الفرزات حول جميع التصديات وقص البلاط بطريقة منتظمة وإعادة تركيب جميع وحدات الإنارة والفلاتر التي تم فكها سابقاً وإحكام أعمال الإغلاق والتربويب حول هذه الوحدات بالإضافة إلى مراعاة التشطيب الجيد لمنحنيات الجدران و تركيب زوايا للبلاط والكيل هندي للمساحة التي يتم تبليطها. و السعر يشمل أعمال التهيئة وإعداد السطح المذكور في البند رقم (1) أعلاه.</p> <p>وكالتالي:</p> <p style="text-align: right;">المجموع ينقل إلى الخلاصة</p>				

جدول (2)

السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند						
دينار	فلس	دينار	فلس										
90	م ²	80	م ²	35	م ²	A- أرضية بركة النافورة الخارجية	3						
						B- جدران بركة النافورة الخارجية							
						C- أرضية بركة البيرجولا الخارجية							
						D- جدران بركة البيرجولا الخارجية							
						E- أرضية برك مبني C الداخلية							
						F- جدران برك مبني C الداخلية							
						أعمال البلاط الجديد لمطبخ الكافيتيريات في مبني H :							
1- أعمال تنقير وتخشين البلاط بالصاروخ في أرضية مطبخ كافيتيريا مبني H و تهيئة الأرضية لاستقبال البلاط الجديد و ضمان ثبات و الصاق البلاط الجديد وإخراج ناتج الكسر الى خارج الموقع.													
2- توريد وتركيب بلاط بورسلان صناعة أوروبية خاص-NON SLIP مانع للانزلاق سمكرة لا تقل عن 8 ملم لمطبخ كافيتيريا مبني H باللون والقياس الذي يختاره المهندس المشرف. يتم تقديم البلاط والروبة لاعتماد المهندس المشرف قبل التركيب بفترة كافية وتقديم الفحوصات اللازمة للبلاط المناسب للمطبخ بحيث يكون مانع للانزلاق. يتم تركيب البلاط بالتصنيق وبما يحقق سطح مستو وبحيث تكون طبقة اللاصق من أجود الأنواع C1 بسمكرة من 4-10 ملم وتنظيف الحول أول بأول. والعمل يشمل توريد وتركيب مصارف وفتحات تنظيف جديدة عدد(7) و رفع منسوب (1) منهل و قص باب عدد 1 لمعالجة فرق المنسوب. والعمل يشمل تنفيذ الروبة الخاصة المقاومة للبكتيريا والعنف بعد تركيب البلاط مع إضافة مادة بوند لتحسين جودة الروبة وتقويتها ويعطي مرنة أعلى والتصاق أفضل. والسعر يشمل توريد وتركيب عربات من الجرانيت عند النهايات وخط التقاء البلاط القديم مع الجديد لمعالجة فرق المنسوب. و السعر يشمل أعمال التهيئة وإعداد السطح المذكور في البند رقم (3/1) أعلاه وكذلك:													
A- أرضية مطبخ كافيتيريا مبني H													
أعمال جريلات المطر في البلاط الاسمنتى للرصيف الخارجى فى الكراج الجنوبي:													
A- توريد وتنفيذ وتركيب جريلات من جدران وأرضية أسمنتية لتجميع وتصريف مياه المطر الذي يتجمع على رصيف الكراج الجنوبي أسفل الخلايا الشمسية مع غطاء السكب التقيل والعمق يتناسب مع ميل خط التصريف من الجريل الى الترنش القائم او سطح الكراج كما هو موضح على المخطط الاسترشادي المرفق رقم (A01). والعمل يشمل الرفع المساحي لتحديد أماكن تجمع الماء على الرصيف وإعداد مخطط تنفيذى قبل البدء بالعمل. والعمل يشمل إزالة البلاط الاسمنتى مع مراعاة وجود التمديدات المتعلقة بالأعمال الكهربائية وتمديدات الطاقة الشمسية والتلسكوبات الأخرى.													
المجموع ينقل الى الخلاصة													



جدول (2)

السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
						تابع البند رقم (4) والسعر يشمل الطوبار و الخرسانة و الحديد بالإضافة الى مواسير upvc قطر 3 إنش وتوصيلها وشبكها الى أقرب ترنش مطري قائم أو على سطح الكراج وفتح كورات إنما يلزم. والسعر يشمل إعادة التبطيط مع الغلقات من البلاط اسمنتى قياس 40*40 سم ويشمل أعمال الروبة والتكميل الازمة للبلاط الاسمنتى و حول الجريلات وكالتالي: 1- جريل إسمنتى قياس 20 سم * 100 سم و العمق حسب الواقع مع غطاء من حديد السكب سمكرة لا تقل عن 3 سم مع الحلق. 2- جريل إسمنتى قياس 30 سم * 30 سم و العمق حسب الواقع مع غطاء من حديد السكب سمكرة لا تقل عن 3 سم مع الحلق.	
10	عدد					B- أعمال تفقد الروبة والتكميل للبلاط الاسمنتى و على امتداد أحجار الكندرin القائم على امتداد الرصيف المحدد. و العمل يشمل الفتح وإعادة التكميل واعمال الروبة بين قطع الكندرin على امتداد الرصيف والتقاء البلاط مع الكندرin و حسب ما يتم تحديده من المهندس المشرف.	
1	مقطوع					C- أعمال استبدال بلاط اسمنتى مكسور في الرصيف المذكور أعلاه ببلاط اسمنتى جديد ناجح مخبرياً قياس 40*40 سم مع جميع ما يلزم من مونة وروبة للبلاط وحسب ما يتم تحديده من المهندس المشرف.	
50	م ²					<u>أعمال صيانة و معالجة جدران الأحواض الزراعية و البلاط و الأدراج في حديقة الصدافة:</u>	5
						❖ أعمال التهيئة وإزالة البلاط المفكك من الساحات والادراج في حديقة الصدافة وحسب ما يتم تحديده من قبل المهندس المشرف وإخراج ناتج الكسر الى خارج الموقع في الأماكن المصرح لها وكالتالي: • أعمال إزالة البلاط الخارجي في الأماكن التي بها تكسر في البلاط والمدة في ساحات حديقة الصدافة وفي الأماكن حسب ما يتم تحديده من قبل المهندس المشرف وحسب ما هو محدد على المخطط الاسترشادي المرفق رقم (A03) في المنطقة E والعمل يشمل إزالة العدسية أسلق البلاط في المنطقة E. • أعمال إزالة دعسات ومرابي الأدراج الحجرية التي فيها انفصال وهبوط وحسب ما يتم تحديده من قبل المهندس المشرف. • أعمال تكسير وإزالة جدران الباطون للأحواض الزراعية التي بها انفصال وحسب الأماكن التي يحددها المهندس المشرف. والعمل يشمل إزالة التربة الزراعية والمزروعات من الحوض وإعادة التراب والمزروعات بعد انتهاء الصيانة لجدران الأحواض.	
						المجموع ينقل الى الخلاصة	



جدول (2)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				دينار فلس	دينار فلس
	تابع البند رقم (5)				
	<p>(1) توريد وتركيب بلاط بازلت قياس 20 سم * 20 سم مشابه للبلاط في المنطقة المحددة E على المخطط المرفق رقم (A03) والعمل يشمل ضبط ميلو البلاط وربط المناسب مع المناطق المجاورة في الساحة كما يتوجب قبل المباشرة بالتركيب تحديد مناسب وميلو أسطح الأرضيات النهائية لكامل المساحات في الساحة وما يلزم من استخدام أجهزة مساحة لرفع المناسب وتقديم مخطط قبل التنفيذ. والسعر يشمل أعمال الإزالة والتهيئة المشار إليها أعلاه.</p> <p>والعمل يشمل كل ما يلزم من مواد ومصنوعية وإعادة طمم العدسية تحت البلاط والمونة والتكميل والتقطيف والتمينة مع الجدران المجاورة وغير ذلك مما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه.</p> <p>والسعر يشمل تقديم وتنفيذ باطون كسر 20 نيوتن/ملم² للمدة الأرضية سماكة 10 سم أسفل البلاط مع تقديم وتنفيذ شبكة الحديد قطر 10/20 سم بالاتجاهين وحسب التعليمات وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف.</p> <p>(2) توريد وتركيب ترنش بلاستيك مع غطاء مختلف من أجود الأنواع قياس 100 سم * 20 سم * 15 سم لتصريف مياه المطر في المنطقة E والمنطقة F مخطط رقم (A03). و السعر يشمل ما يلزم من مواسير upvc قطر 3 إنش و توصيلها إلى أقرب حوض زراعي و ما يلزم من فتح كورات أينما يلزم و حسب موافقة المهندس المشرف. و العمل يشمل إعادة التبليط بالبلاط المناسب حسب الأرضيات الراكبة في الساحة و ضبط الميلو والمواد كطعم عدسية تحت البلاط و المونة و التكميل و المصنوعية والتقطيف و التمينة مع الجدران المجاورة وغير ذلك مما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه.</p> <p>(3) توريد وتركيب دعسات حجرية حجر معان سماكة 5 سم مبروم مشابه للدعسات الموجودة في الموقع و مرايا حجرية سماكة 3 سم للأدراج و بالقشة المشابهة للبلاط الموجود في حديقة الصداقة و العمل يشمل عمل الصيانة اللازمة من تثبيت قضبان حديد قطر 12 ملم بالإيبوكسي و صب باطون لشبك الأدراج مع الجدران المجاورة و ملء الفراغات على الجوانب و أسفل الدرج و السعر يشمل الروبة و التكميل و عمل التمينة مع الجدران المجاورة و الأماكن كما هي موضحة على المخطط المرفق رقم (A03) والسعر يشمل أعمال الإزالة والتهيئة المشار إليها أعلاه:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1- الدرج المشار إليه في منطقة A عدد درجين -2- الدرج المشار إليه في منطقة C عدد 3 درجات -3- الدرج المشار إليه في منطقة D عدد 5 درجات -4- الدرج المشار إليه في منطقة E عدد 3 درجات 	m ²	4	عدد	100
	المجموع ينقل إلى الخلاصة				

جدول (2)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
	(4) تقديم وصب باطون لجدار الاحواض الزراعية درجة 25 قوة كسر 25 نيوتن/ ملم ² بعد 28 يوم والسعر يشمل الطوبار في رفيس اللازم و التشكيل و إضافة المواد اللاصقة مع الخرسانة القديمة التي يتم تحديدها من قبل المهندس المشرف و حسب المخطط A03 و السعر يشمل حديد التسلیح قطر 12 ملم بالاتجاهين و تثبيت القضبان بالابيوكسي. والسعر يشمل أعمال الإزالة والتهيئة المشار إليها أعلاه و كالتالي: 1- زاوية الجدار عند المنطقة E مع فتح بكايات في الجدار مع الفلتر الحصوي. 2- جدران الحوض الزراعي المشار اليه في المنطقة G. 3- جدران الحوض الزراعي المشار اليه في المنطقة H.	م ³	2	فلس دينار	فلس دينار
	(5) تقديم و عمل تشمينة قياس 10سم*10سم بين جدار التصوينة و البلاط في حديقة الصدافة في المناطق المحددة I & G & I المشار اليها على المخطط رقم (A03) .	م.ط	30	فلس دينار	فلس دينار
	(6) تقديم و عمل حبسات من الباطون عند نهاية البلاط مع الاحواض الزراعية والعمل يشمل إزالة التراب و الطوبار و الصب و إعادة الأوضاع.	م.ط	20	فلس دينار	فلس دينار
6	<u>أعمال استبدال البلاط حول الاحواض الزراعية و مطالع الادراج:</u> 1- أعمال إزالة البلاط الانترلوك حول الاحواض الزراعية وإزالة الرمل أسفل البلاط وبحيث يتم تخزين البلاط الانترلوك في المكان الذي يحدده المهندس المشرف. 2- توريد و تركيب بلاط حجري حجر معان قياس 25سم*50سم سمك 5 سم مكان البلاط الانترلوك و السعر يشمل العدسية و المونة و الروبة و التشكيل و عمل التشمسنة حول جدران الاحواض الزراعية و السعر يشمل بند إزالة البلاط الانترلوك المذكور أعلاه و عمل حبسات من الباطون أينما يلزم تحت البلاط و كالتالي: 1- بلاط حجري حول أحواض الكراج الجنوبي 2- بلاط حجري حول أحواض الكراج الشمالي 3- بلاط حجري حول مطالع الادراج في الكراج الشمالي و الجنوبي.	م ²	130	فلس دينار	فلس دينار
7	تثبيت زاوية قطعة حجر عد (2) أعلى بوابة مدخل كراج الطلاق الجنوبي.	بالقطع	1	فلس دينار	فلس دينار
8	تثبيت البراطيش الحجري المفككة حول الاحواض الزراعية في الكراجات بالإضافة الى البراطيش الحجرية في حديقة الصدافة مع جميع ما يلزم من المونة و التشكيل و التنظيف.	م.ط	50	فلس دينار	فلس دينار
	المجموع ينقل الى الخلاصة				

جدول (2)

العنوان				الوحدة	وصف البند	رقم البند	
الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	السعر الإجمالي				
دinars	فلس	دinars	فلس				
					معالجة هبوط البلاط في أماكن متفرقة:	9	
					1- إزالة البلاط الاسمنتى أمام غرفة الكهرباء القريبة من الخزان العالى و الكشف على المدة الأرضية و معالجة أي شقوق أو تكسر في طبقة المدة الأرضية و إعادة توريد وتركيب بلاط اسمنتى ناجح مخبرياً قياس 40 سم * 40 سم سماكه 4 سم في المنطقة التي يحددها المهندس المشرف . و العمل يشمل ضبط ميلو البلاط وربط المناسب مع المناطق المجاورة في الساحة كما يتوجب قبل المباشرة بالتركيب تحديد مناسب وميلو أسطح الأرضيات النهائى لكل المساحات في الموقع المحدد و ما يلزم من استخدام أجهزة مساحة لرفع المناسب و تقديم مخطط قبل التنفيذ و السعر شامل كل ما يلزم من مواد و مصنوعة كطعم عدسية تحت البلاط و المونة و التكحيل و التنظيف و التشمسنة مع الجدران المجاورة وغير ذلك مما يلزم لإنجاز العمل على اكم و جه .		
1	عدد	70	م²		2- توريد وتركيب ترنش بلاستيك مع غطاء مختلف من أجود الأنواع قياس 100 سم * 20 سم * 15 سم لتصريف مياه المطر الذي يتجمع في المنطقة أمام الخزان العالى من الجهة الجنوبية و السعر يشمل فتحة كور بالجدار و ما يلزم من مواسير الـ upvc قطر 3 إنش و المرابط لتصريف الماء إلى الرمية السفلية . و حسب موافقة المهندس المشرف . و العمل يشمل إعادة التبليط بالبلاط الاسمنتى قياس 40*40 سم سم وحسب الأرضيات الراتبة في الساحة و ضبط الميلو و المواصف كطعم عدسية تحت البلاط و المونة و التكحيل و المصنوعة و التنظيف و التشمسنة مع الجدار المجاور وغير ذلك مما يلزم لإنجاز العمل على اكم و جه .		
1	عدد				3- توريد وتركيب ترنش بلاستيك مع غطاء مختلف من أجود الأنواع قياس 100 سم * 20 سم * 15 سم لتصريف مياه المطر الذي يتجمع في المنطقة أمام مطلع الدرج الوسطي في الكراج الشمالي لمعالجة تجمع الماء أمام مدخل مطلع الدرج و السعر يشمل إعادة التبليط بالبلاط الانترلوك مع جميع ما يلزم من الرمل و عمل حبسات الباطون أسفل البلاط و السعر يشمل فتحة كور بالجدار و ما يلزم من مواسير الـ upvc قطر 3 إنش لتصريف الماء إلى الحوض الزراعي المجاور .		
		80	م²		4- (بند اختياري) تقديم وتنفيذ باطنون درجة 20 للمدة الأرضية سماكه 12 سم أسفل البلاط مع تقديم وتنفيذ شبكة الحديد قطر 20/10 سم بالاتجاهين وحسب التعليمات و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف . و العمل يشمل تأهيل و دمك طبقة البيس كورس أسفل المدة .		
المجموع ينقل الى الخلاصة							



جدول (2)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				دinar	فلس
				دinar	فلس
10	أعمال صيانة و معالجة النافورة في حديقة الصداقة:				
10	<p>1- اعمال استبدال البلاط لمعالجة التسرب</p> <p>إزالة بلاط أرضية وجدران النافورة الموجودة حالياً وتنظيف المنطقة وتعييمها للوصول إلى المدة الأرضية و الكشف عن أي تسلاقات و تكسر تحت طبقة البلاط وترحيل الردم إلى خارج حدود الجامعة إلى الأماكن المصرح لها.</p> <p>توريق وتنفيذ طبقة معالجة لأرضية وجدران النافورة لمعالجة التسلاقات وأي كسور تظهر في الباطون بمادة اسمنتية عازلة (epoxy mortar-Non shrink Cementous grout In) addition to Epoxy bonding agent)</p> <p>توريق وتركيب بلاط بورسلان خاص بالبرك الخارجية وكما يتم اعتماده للبند رقم 2 من هذا الجدول وذلك لأرضية النافورة وجدرانها مع استخدام لاصق مضاد للماء والكلور والروبة الخاصة</p> <p>2- فحص خط تصريف الماء الموجود في النافورة والتتأكد من عدم وجود تهريب وإجراء الصيانة اللازمة.</p> <p>3- اعمال إزالة التراب والحفريات و التنظيف حول نافورة الصداقة مسافة 1م على المحيط النافورة بعمق 30 سم.</p> <p>وتوريق و دمك طبقة بيسكورس سماكة 15 سم مع تقديم وتنفيذ باطون قوة كسر 20 نيوتن/ملم² للمدة الأرضية سماكة 10 سم أسفل البلاط مع تقديم وتنفيذ شبكة الحديد قطر 10سم/20 سم بالاتجاهين وحسب التعليمات والأماكن التي يحددها المهندس المشرف و إعادة التثبيط حول النافورة ببلاط بازلت قياس 30*30*3 سم و السعر يشمل المونة والروبة</p> <p>4- أعمال توريق وتركيب أي قطع حجرية مفقودة من جدران نافورة الصداقة.</p> <p>5- أعمال فحص و تشغيل النافورة في حديقة الصداقة بعد إنهاء أعمال الصيانة المذكورة أعلاه.</p>				
	المجموع ينقل إلى الخلاصة				



أعمال صيانة و معالجة بباطن داخلي و خارجي في الحرم الجامعي	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الألمانية الأردنية
	جدول (2)	الحرم الجامعي / مادبا

الخلاصة

<u>المبلغ النهائي</u>	
	<u>المجموع من الصفحة 1</u>
	<u>المجموع من الصفحة 2</u>
	<u>المجموع من الصفحة 3</u>
	<u>المجموع من الصفحة 4</u>
	<u>المجموع من الصفحة 5</u>
	<u>المجموع من الصفحة 6</u>
	<u>المجموع من الصفحة 7</u>
	<u>المجموع النهائي ينقل</u> <u>إلى خلاصة المجاميع</u>



أعمال صيانة و معالجة دهان الجدران الداخلية و الخارجية في الحرم الجامعي	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جدول (3)	الجامعة الألمانية الأردنية الحرم الجامعي / مادبا
---	-----------------------------------	----------	---

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعير الإجمالي
				دينار	فلس	
1	<u>أعمال صيانة و معالجة دهان الجدران الخارجي:</u> <ul style="list-style-type: none"> • الأعمال التمهيدية والتهيئة للجدار ويشمل العمل ما يلي: • توريد المواد الى الموقع داخل عبواتها الأصلية المختومة والمبين عليها اسم المادة وعلامتها التجارية وتاريخ انتهاء مفعولها. • حف و إزالة طبقة الدهان و الدهان المتشر و المتهالك القديم كلياً للوصول الى سطح خرساني جيد و متماسك. • التنظيف من كافة العوالق من الاتربة و الغبار و الشوائب بعد إزالة الدهان و أثار الحف و غسل السطح بالماء. • معالجة أي شقوق تظهر بعد إزالة طبقة الدهان المتشرة Non-shrinkage or المعجونة بمواد خاصة أو المعجونة Grout و لا يسمح بالبدء بطبقة التأسيس قبل استلام أعمال المعالجة للشققات. <p>- تقديم و توريد و تنفيذ طبقتين من الدهان الخارجي لجدار الخارجية المقصورة دهان عالي الجودة من شركة متخصصة بأعمال الدهانات الخارجية يتم تقديم الدهان لاعتماد المهندس المشرف بمدة كافية. الدهان من بنية أساس مائي من الاكريليك يتميز بتغطية التشققات و يوفر مقاومة ممتازة للماء والقلويات والأشعة فوق البنفسجية ليمنح الجدران الحماية اللازمة و مناسب لموافق السيارات prevent carbon dioxide . و السعر يشمل أعمال التهيئة و اعداد الاسطح المشار اليها أعلى و السعر يشمل طبقة الدهان الأولية Bonding agent من الـ Primer Penetrating دهان أساس بتركيبة من الاكريليك و أساس مائي و ذلك لتحضير السطح لاستقبال طبقة الدهان الخارجية. وبحيث تحقق طبقة الـ Primer التمسك المطلوب و تقلل من قلوية السطح.</p> <p>1- جدران و تصاوين الكراج الجنوبي</p> <p>2- جدران و تصاوين حديقة الصداقة</p>	m^2	1500	m^2	20	المجموع ينقل الى الخلاصة

جدول (3)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				دينار	فلس
				دينار	فلس
2	<p>معالجة وصيانة التشقق (طول الشق 10 م) في الجدار خلف محطة التنقية داخل الكراج الجنوبي و العمل يشمل التنقيح حول التشقق و الحقن بالمواد المناسبة أو المعجونة Non-shrinkage or Grout بعد أعمال التنظيف للشق في الجدار و يتم اعتماد المواد المستخدمة في حقن الشق من المهندس المشرف . والدهان للجدار باللون الأبيض والأصفر بمساحة 40م².</p>	بالقطع	1		
3	<p><u>دهان الجدران الداخلية لمطالع الادراج من الكراجات الخارجية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • الاعمال التمهيدية وإعداد الأسطح وتشمل أعمال حف الدهان القديم عن كامل مساحة جدران وأسقف مطالع الادراج من الكراجات الخارجية (الكراج الشمالي والجنوبي). و العمل يشمل التنقيح و التنظيف و معالجة التشققات بالمواد المناسبة قبل تنفيذ طبقة القصارة. <p>- تقديم و تنفيذ طبقة قصارة اسمانية (صارارة خارجية ملونة دائمة) Silicone enhanced acrylic paint و السعر يشمل طبقة الأساس النافذ Penetration Paint و اللون حسب طلب و تعليمات المهندس المشرف . و حسب البند 1/3/1304 ج</p> <p>بسماكة لا تقل عن 3 ملم مقاوم للظروف الجوية مع مراعاة البندود 3/1306 – 1307 و الكيل حسب البندود 1/1315 وأ و شمولية السعر 1/1316 من الباب الثالث عشر من الشروط الفنية العامة. يتم الخلط والتنفيذ حسب تعليمات الشركة الصانعة و باستخدام العمالة المدربة. و السعر يشمل إعداد وتهيئة السطح كما هو موضح أعلاه و يكون انهاء السطح ناعم باستخدام الرول و حسب التشكيلات والألوان التي يحددها المهندس المشرف . على المقاول تنفيذ عينة قبل السماح له بالعمل. و السعر يشمل جميع ما يلزم من مواد و سفالات وأيدي عاملة و الكيل هندي للعمل المنفذ و كالتالي:</p> <p>- قصارة الجدران والأسقف لمطالع الادراج في الكراج الجنوبي و الشمالي. بالإضافة الى قصارة أسفل و جوانب الشواطط و البسطات و سلاحات فتحات الشبابيك و الأبواب.</p>	²	950		
المجموع ينقل الى الخلاصة					

أعمال صيانة و معالجة دهان الجدران الداخلية و الخارجية في الحرم الجامعي	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الألمانية الأردنية
	جدول (3)	الحرم الجامسي / مادبا

السعر الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فنس	دينار	فنس				
				255	م ²	B- كالسابق و لكن للتصاوين الخارجية حول مبني A و حسب التشكيلات و اللون الذي يختاره المهندس المشرف و يكون انهاء السطح خشن.	
				1300	م ²	أعمال صيانة و إعادة دهان جدران و أسقف في الكراجات:	4
				750	م ²	تقديم و عمل دهان مائي مستحلب أساس أكرييليك وجهيin مع وجه التأسيس و العمل يشمل المعجونة و الحف و إزالة الدهان المتقدّر و التفريغ بالمعجونة و حسب الألوان في الكراجات و ذلك في الكراجات الشمالي و الجنوبي. يتم تقديم اعتماد الدهان للمهندس المشرف و كالتالي:	
						1- دهان السقف المتضرر في الكراج الشمالي عند رمبة الدخول	
						2- الجدار الجنوبي الداخلي في الكراج الشمالي	
							المجموع



أعمال صيانة و معالجة دهان الجدران الداخلية و الخارجية في الحرم الجامعي	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	الجامعة الألمانية الأردنية الحرم الجامعي / مادبا
جدول (3)		

الخلاصة

<u>المبلغ النهائي</u>	
	<u>المجموع من الصفحة 1</u>
	<u>المجموع من الصفحة 2</u>
	<u>المجموع من الصفحة 3</u>
	<u>المجموع النهائي ينقل</u> <u>إلى خلاصة المجاميع</u>



أعمال صيانة عامّة متفرقة لعام 2022

أعمال صيانة رولات أسفلتية / صيانة
ومعالجة أماكن مزاريب مطر متفرقة على
أسطح المبني وتعديل ميل واستبدال
رولات الاسفلت.

جدول (6)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فنس	دينار
ملاحظات هامة:					
 <ul style="list-style-type: none"> على المناقص زيارة الموقع ومعاينة الأماكن على الأسطح المراد صيانة مزاريب المطر فيها ومعالجة واستبدال الرولات الاسفلتية قبل التسويق. على المناقص تقديم الكatalogات والنشرات أو العينات من شركات متخصصة بمواد العزل المائي المنوي استخدامها ليتم اعتمادها من المهندس المشرف قبل التنفيذ. يتم فحص الأماكن التي يتم إجراء أعمال صيانة العزل عندها حسب ما هو مذكور في الشروط الخاصة لجميع البنود المذكورة في هذا الجدول. 					1
	مبني C:	صيانة ومعالجة تسرب الماء من رولات العزل الاسفلتية على سطح مبني C وكما هو موضح في الشروط الخاصة بمساحة تقريرية (3*3) و (3*3) وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف أعلى مختبر C435-C436 وصيانة وتعديل ميل حول مزاريب مطر عدد (3) على سطح المبني وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف.	1	بالمقطوع	
	مبني B:	<p>أ- صيانة ومعالجة تسرب الماء من رولات العزل الاسفلتية على سطح مبني B و كما هو موضح في الشروط الخاصة بمساحة تقريرية (4.5*5.5) م و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف و صيانة و تعديل ميل حول المزاريب المطرية عدد (4) على سطح المبني بالقرب من التسلر والـ GRP و المناور.</p> <p>ب- صيانة و معالجة تسرب الماء من مصارف المطر عدد(2) كما هو موضح في الشروط الخاصة على سطح link أعلى سطح المصلى على سطح مبني B و معالجة المنطقة على امتداد فاصل التمدد و بطول تقريري 10م.</p>	2	بالمقطوع	
المجموع ينقل إلى الخلاصة					

أعمال صيانة رولات أسفلتية/ صيانة ومعالجة أماكن مزاريب مطر متفرقة على أسطح المباني وتعديل ميلوں واستبدال رولات الاسفلت.	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	الجامعة الألمانية الأردنية
	جدول (6)	الحرم الجامعي / مادبا

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
3	<p><u>مبنى M:</u></p> <p>1- صيانة و معالجة رولات العزل الاسفلتية على امتداد فاصل التمدد وبطول تقريري 13م على سطح المبني أعلى مكتب M422 و بالقرب من الواجهة الزجاجية و كما هو موضح في الشروط الخاصة.</p> <p>و العمل يشمل معالجة و تعبئة فاصل التمدد سمكها 3 سم على كامل ارتفاع التصوينة (2م) عند طرف في فاصل التمدد من الجهة الداخلية للسطح و بالمواد المناسبة للعوامل الجوية الخارجية بعد اعتمادها من المهندس المشرف. والعمل يشمل تثبيت قطع الفلاشينغ جيداً أعلى الواجهات الزجاجية على جانبي الفاصل. بالإضافة إلى تفقد العزل والسيلكون عند براطيس الشبابيك فوق الفاصل.</p> <p>2- معالجة وصيانة رولات العزل على السطح أعلى مختبرات M501 - M505 و بمساحة تقريرية (5.2*5) م و الدرج المجاور للمختبرات بمساحة تقريرية (5.2*6) بالإضافة إلى تعديل ميل حول مزارات المطر عدد (2).</p>	1	بالمقطوع		
4	<p><u>مبنى H:</u></p> <p>معالجة وصيانة عزل السطح فوق مطلع الدرج و بمساحة تقريرية (6*6) م في الموقع الذي يحدده المهندس المشرف و كما هو موضح في الشروط الخاصة .</p> <p>بالإضافة إلى معالجة وصيانة موقع مصرف المطر عدد (1) على سطح مطلع الدرج وتعديل الميل حول المصرف المطري.</p>	1	بالمقطوع		
5	<p><u>مبني البنك (بند اختياري)</u></p> <p>معالجة وصيانة العزل أعلى سطح مبني البنك و بمساحة تقريرية (7*7) م في الموقع الذي يحدده المهندس المشرف و كما هو موضح في الشروط الخاصة . بالإضافة إلى معالجة وصيانة موقع مصرف المطر عدد (1) على سطح مطلع المبني وتعديل الميل حول المصرف المطري.</p>	1	بالمقطوع		

أعمال صيانة رولات أسفلتية / صيانة ومعالجة أماكن مزاريب مطر متفرقة على أسطح المبني وتعديل ميل واستبال رولات الأسفلت.	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022 جدول (6)	الجامعة الألمانية الأردنية الحرم الجامعي / مادبا
--	---	---

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
دينار	قنس	دينار	قنس	دينار	قنس
6	صيانة رولات العزل لأسطح مطالع الدرج من الكراجات:				
	<p>صيانة و معالجة رولات العزل و مصارف تصريف المطر على عقدات مطالع الدرج من الكراجات الشمالي و الجنوبي و كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1- صيانة و معالجة تسرب الماء من مصارف المطر عدد (8) كما هو موضح في الشروط الخاصة. -2- صيانة رولات العزل على عقدات مطالع الدرج من الكراجات و كما هو موضح في الشروط الخاصة. 				
7	صيانة مزاريب المطر على سطح بريفاب G				
	<p>فتح مزراب جديد لتصريف مياه المطر التي تجمع في المنطقة المحددة في gutter على سطح مسرح بريفاب G و السعر يشمل فتح و قص الصاج و شبك و توصيل مواسير upvc قطر 3إنش و ما يلزم من المرابط ليتم تصريف الماء الى المنسوب السفلي من سطح البريفاب.</p>				
	المجموع ينقل الى الخلاصة				



أعمال صيانة رولات أسفلتية/ صيانة ومعالجة أماكن مزاريب مطر متفرقة على أسطح المبني وتعديل ميل و استبدال رولات الاسفلت.	أعمال صيانة عامه متفرقة لعام 2022 جدول (6)	جامعة الألمانية الأردنية الحرم الجامعي / مادبا
--	---	---

الخلاصة

<u>المبلغ النهائي</u>	
	<u>المجموع من الصفحة 1</u>
	<u>المجموع من الصفحة 2</u>
	<u>المجموع من الصفحة 3</u>
	<u>المجموع النهائي ينقل إلى خلاصة المجاميع</u>



جدول كميات عطاء صيانة مناهل الصرف الصحي ومناهل تصريف مياه الامطار والترنشات المطرية	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	الجامعة الألمانية الأردنية
جدول (7)		الحرم الجامعي / مادبا

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
	<p style="text-align: center;"><u>ملاحظات هامة:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> على المناقص زيارة الموقع ومعاينة جميع الاعمال قبل التسعير. على المناقص تقديم عينة للمواد المطلوب تركيبها لاعتمادها قبل التركيب. 				
	<p style="text-align: center;"><u>أعمال صيانة مناهل الصرف الصحي</u></p>				
1	<p>أعمال إزالة وتنظيف البنشقة القديمة وعمل بنشقه جديدة لكامل جسم المنهل من الداخل وقاعدته بما في ذلك الرنجات وأي كسر أو تشقق بها (الوجود شrox في بعض رنجات المناهل) والبنشقة بين الرنجات لجميع مناهل الصرف الصحي الموضحة في المخططات المرفقة والسعر يشمل التشحيم لغطاء المنهل مع الحلق وإزالة أي مخلفات بعد أعمال البنشقة واخراجها الى خارج حدود الجامعة كالتالي:</p> <p>أ- مناهل صرف صحي بعمق أقل من أو يساوي 2 م. (منهل رقم 10 على المخطط المرفق رقم 1-1).</p> <p>ب- مناهل صرف صحي بعمق من 2-5 م (منهل رقم 3، 6، 7، 8، 9، 11، على المخطط المرفق رقم 1-1)</p>	عدد	1		
2	<p>أعمال إزالة البنشقة القديمة وتنظيف المنهل من جميع المخلفات وذلك لأي رنجات مكسورة وتوريد وتركيب رنجات جديدة وإعادة الأوضاع بعد تركيب الرنجات حول المنهل من الخارج بما يشمل من طبقات بيس كورس ورمل وإعادة الأوضاع حول غطاء المنهل بصيغه اسمنتية مصقوله أو بلاط في الشارع والممرات والارصفه وتسوية منسوب البلاط والمدة المصقوله مع المنطقة المجاورة والسعر يشمل التشحيم لغطاء المنهل مع الحلق وإزالة أي مخلفات بعد أعمال البنشقة واخراجها الى خارج حدود الجامعة كالتالي:</p> <p>أ- مناهل صرف صحي بعمق أقل من أو يساوي 2 م. (منهل رقم 1، 4، 5، على المخطط المرفق رقم 1-1).</p> <p>ب- مناهل صرف صحي بعمق من 2-5 م (منهل رقم 2 على المخطط المرفق رقم 1-1)</p>	عدد	6		
3	<p>أعمال إزالة البنشقة القديمة وتنظيف المنهل من جميع المخلفات وذلك لأي رنجات مكسورة وتوريد وتركيب رنجات جديدة وإعادة الأوضاع بعد تركيب الرنجات حول المنهل من الخارج بما يشمل من طبقات بيس كورس ورمل وإعادة الأوضاع حول غطاء المنهل بصيغه اسمنتية مصقوله أو بلاط في الشارع والممرات والارصفه وتسوية منسوب البلاط والمدة المصقوله مع المنطقة المجاورة والسعر يشمل التشحيم لغطاء المنهل مع الحلق وإزالة أي مخلفات بعد أعمال البنشقة واخراجها الى خارج حدود الجامعة كالتالي:</p> <p>أ- مناهل صرف صحي بعمق أقل من أو يساوي 2 م. (منهل رقم 1، 4، 5، على المخطط المرفق رقم 1-1).</p> <p>ب- مناهل صرف صحي بعمق من 2-5 م (منهل رقم 2 على المخطط المرفق رقم 1-1)</p>	عدد	3		
4					

جدول (7)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
أعمال صيانة مناهل تصريف مياه الامطار					
ب-	<p>أعمال إزالة وتنظيف البنشقة القديمة وعمل بنشقة جديدة لكامل جسم المنهل من الداخل وقادته بما في ذلك الرنجات وأي كسر أو تشقق بها (الوجود شروخ في بعض رنجات المناهل) والبنشقة بين الرنجات لجميع مناهل تصريف مياه الامطار الموضحة في المخططات المرفقة والسعر يشمل التشحيم لغطاء المنهل مع الحلق وإزالة أي مخلفات بعد أعمال البنشقة واخراجها الى خارج حدود الجامعة كالتالي:</p> <p>أ- مناهل تصريف مياه الامطار بعمق أقل من أو يساوي 2م. (منهل رقم 2، 10، 11 على المخطط المرفق رقم - 2)</p> <p>ب- مناهل تصريف مياه الامطار بعمق من 2-5 م. (منهل رقم 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 12 على المخطط المرفق رقم - 2)</p>				
2	<p>أعمال إزالة البنشقة القديمة وتنظيف المنهل من جميع المخلفات وفك أي رنجات مكسورة وتوريد وتركيب رنجات جديدة وإعادة الأوضاع بعد تركيب الرنجات حول المنهل من الخارج بما يشمل من طبقات بيس كورس ورمل وإعادة الأوضاع حول غطاء المنهل بصيغة اسمنتية مصقوله أو بلاط في الشارع والمرارات والارصفة وتسوية منسوب البلاط والمدة المصقوله مع المنطقة المجاورة والسعر يشمل التشحيم لغطاء المنهل مع الحلق وإزالة أي مخلفات بعد أعمال البنشقة واخراجها الى خارج حدود الجامعة كالتالي:</p> <p>أ- مناهل تصريف مياه الامطار بعمق أقل من أو يساوي 2م. (منهل رقم 13، 14 على المخطط المرفق رقم - 2).</p>				
أعمال تعديل منسوب البلاط وصيانة ترنشات ومناهل تصريف مياه الامطار					
1	<p>تعديل ميلو البلاط الاسمنتى باتجاه ترنش تصريف مياه الامطار المجاور وحسب المخطط المرفق رقم - 3 لتناسب مع مستوى البلاط الموجود وذلك بازالة البلاط الموجود وتوريد بلاط اسمنتى جديد ناجح مخبريا بلون يتناسب مع البلاط الموجود ورفع منسوب الكندرین المجاور والسعر يشمل جميع المواد والمونة والغلقات وأعمال الروبة والتشطيب حول ترنش تصريف مياه الامطار وإزالة الطمم</p>				
المجموع ينقل الى الخلاصة					

جدول (7)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				دينار فلس	دينار فلس
2	وفي إخراج نواتج العمل خارج الموقع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.	عدد	1	GIU جامعة الأردنية الأردنية Curtin Jordanian University Maintenance Department	حرف وتوريد وتركيب ترنش من صبة اسمنتية لتصريف مياه الامطار وحسب المخطط المرفق رقم 3- بقياسات تقريبية (2.5×0.4 م) وشبكة على الترنش المطري الموجود مع الاخذ بعين الاعتبار الميل ويطلب من المقاول رفع المناسب وتقديم Shop drawing للترنش المطلوب تنفيذه وطريقة شبكة مع الترنش الموجود ، والعمل يشمل جميع أعمال الحفر وقصارة الترنش من الداخل والتركيب وغطاء الترنش على أن يكون الغطاء من نفس نوعية وجودة الترنش المراد الشبك عليه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بما في ذلك البلاط والروبة .
3	أعمال إعادة تأهيل ترنش مطري (2×0.5 م) (باب المقاولين الشرقي 1 طريق عمان - مادبا الغربي) وذلك بفك غطاء الترنش القديم والحلق ومعالجة وتسوية منسوب فرزة الحلق مع إعادة تركيب حلق الترنش والغطاء وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ، والتكميل حول الترنش وحسب المخطط المرفق رقم 4 ، ويشمل العمل إزالة أي مخلفات وطعم تنتج عن هذه الاعمال.	عدد	1		
4	تعديل ميل البلاط الاسمنتى (خلف مبني D) بمساحة تقريبية 60m^2 (50×1.2 م)، باتجاه ترنش تصريف مياه الامطار المجاور وحسب المخطط المرفق رقم 3- لتناسب مع مستوى البلاط الموجود وذلك بإزالة البلاط الموجود وتوريد بلاط اسمنتى جديد ناجح مخبريا بلون يتنااسب مع البلاط الموجود والسعر يشمل جميع المواد والمونة والغلقات وأعمال الروبة والتشطيب حول ترنش تصريف مياه الامطار ويشمل العمل إزالة أي مخلفات وطعم تنتج عن هذه الاعمال واخراجها إلى خارج حدود الجامعة .	m^2	60		
5	أعمال صيانة ترنش تصريف مياه الامطار (خلف D) وذلك بفك غطاء الترنش الموجود تسوية ومعالجة أرضية وجدران الترنش بطول 50 م تقريبا من الداخل وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه مع اخراج الطمم إلى خارج حدود الجامعة وبالاماكن المصرح الطرح بها وذلك حسب المخطط رقم 3 .	م.م	50		
<u>المجموع ينقل إلى الخلاصة</u>					

جدول (7)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
				فنس	دينار
6	أعمال صيانة ترنش تصريف مياه الامطار / الكراج الشمالي وحسب المخطط المرفق رقم 5، والعمل يشمل الحفر بالمدة الخرسانية المسلحة بأبعاد تقدر بـ ($3 \times 3 \text{ م}$) وبعمق لا يزيد عن 1.5م وصولاً إلى منطقة انسداد خط التصريف و تغيير أي قطع ميكانيكية (مواسير أو كوع أو كوع فاتح،....) وشبكتها مع القديم ، والعمل يشمل تغليف الخط الذي سيتم تغييره بالرمل وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بما فيها طبقات البيس كورس مع الدملk والرش (كل 20 سم) وصب المدة الخرسانية المصقوله سماكة (15-10 سم) والسعر يشمل حديد تسليح المدة (Φ12) كل 20 سم بالاتجاهين وتسوية منسوبها مع منسوب المدة القديمة وحسب الأصول .	بالمقطوع			
7	أعمال معالجة وفتح انسداد ماسورة وكوع تصريف مياه الامطار داخل منهل تصريف مياه الامطار UPVC (مدخل مبني B الشمالي) وحسب المخطط رقم - 6 بما يشتمله الحفر في الانترلوك بأبعاد (1×1 م) والمدة الأرضية وبعمق لا يتجاوز 2 م وصولاً إلى خط تصريف مياه الامطار، والعمل يشمل جميع الاعمال المدنية من إزالة بلاط الانترلوك وتكسير المدة الخرسانية وصولاً إلى خط التصريف والعمل يشمل لجميع الاعمال الميكانيكية بما في ذلك تغيير الخط الذي به انسداد وتوريد وتركيب خط جديد وشبكة مع الخط القديم ومن ثم إعادة الأوضاع والتي تشمل (طبقة البيس كورس مع الدملk والرش) كل 20 سم وصب المدة الخرسانية والسعر يشمل حديد تسليح المدة (Φ10) كل 20 سم بالاتجاهين وأعمال إعادة بلاط الانترلوك وحسب الأصول وإخراج الطمم إلى خارج حدود الجامعة.	بالمقطوع			
8	أعمال نقل وتغيير اتجاه مزراب تصريف مياه الامطار من مواسير UPVC فياس (4") وتغيير اتجاهه وحسب المخطط المرفق رقم - 3 وبطول اجمالي تقريري 10 م بما يشتمله من توريد أي قطع ميكانيكية يحتاجها العمل (مرابط ، مواسير ، كوع فاتح ، كوع زاوية.....) .	بالمقطوع			

المجموع ينافي إلى الخلاصة



جدول كميات عطاء صيانة مناهل الصرف الصحي ومناهل تصريف مياه الامطار والترنشات المطرية	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	الجامعة الألمانية الأردنية
	جدول (7)	الحرم الجامعي / مادبا

الخلاصة

<u>المبلغ النهائي</u>	
	<u>المجموع من الصفحة 1</u>
	<u>المجموع من الصفحة 2</u>
	<u>المجموع من الصفحة 3</u>
	<u>المجموع من الصفحة 4</u>
	<u>المجموع النهائي ينقل الى خلاصة المجاميع</u>



الشروط الخاصة و الشروط الإضافية



اعمال صيانة موافق السيارات الجنوبي والشمالي	اعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الالمانية الاردنية
	جدول رقم (1)	الحرم الجامعي/مادبا

الشروط الخاصة

أعمال صيانة فواصل الانكماش

أعمال صيانة فواصل الانكماش على سطح عقدة الكراج الجنوبي المكشوف و العمل يشمل ما يلي:

- تحرير فواصل الانكماش على سطح عقدة الكراج الجنوبي و في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف.
- تنظيف فواصل التمدد و تنفيخها بالهواء.
- تعبئة فواصل الانكماش بمعجون خاص Polysulfide مع مراعاة الحفاظ على الشكل المنتظم للفواصل و نظافة محیطها.

أعمال صيانة التشققات الشعرية

معالجة التشققات الشعرية في طبقة السكريد على عقدة الكراج الجنوبي المكشوف و ذلك بمواد خاصة و بعمق

أعمال معالجة الاماكن التالفة في طبقة السكريد

معالجة الطبقة التالفة و المتفتتة في طبقة السكريد على عقدة الكراج الجنوبي المكشوف و ذلك بإزالة الطبقة المتكسرة و التالفة و قص طبقة السكريد بشكل منتظم حول المناطق التي بحاجة المعالجة. و التنظيف و التنفيخ لهذه الاماكن ومن ثم تعبئه أماكن الفراغات بمواد خاصة تتحمل قوة كسر عالية Grout



صيانة و معالجة أماكن مزاريب مطر متفرقة على أسطح المباني و تعديل ميول و استبدال رولات الاسفلت.	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022 الجدول (6)	جامعة الألمانية الأردنية الحرم الجامعي / مادبا
---	---	---

الشروط الخاصة

صيانة و معالجة أماكن مصارف تصريف المطر المتفرقة على أسطح المباني
و تعديل ميول واستبدال رولات الاسفلت.

1. تقديم الكتالوجات والنشرات أو العينات من شركات متخصصة بمواد العزل المائي المنوي استخدامها في أعمال الصيانة.

2. يتم تنفيذ أعمال صيانة و معالجة عزل الرولات عن طريق مقاول/شركة عزل متخصصة في هذا المجال بعد أن يقوم المقاول بتقديم السيرة الذاتية لشركة عزل الرولات الاسفلتية التي ستقوم بالتنفيذ وأخذ موافقة المهندس المشرف قبل التنفيذ.

3. على المقاول القيام بالتنظيف اللازم من جميع المخلفات و مخلفات الطيور في الأماكن المطلوب صيانة العزل فيها و بالشكل الذي يسمح بإجراء أعمال صيانة رولات العزل.

4. خطوات صيانة العزل حول مصارف المطر على السطح

- إزالة المصرف المطري وقص العزل القديم حول المصرف المطري وتنظيف المكان جيداً في الأماكن التي يتم تحديدها على الأسطح مع مراعاة التمديدات الكهروميكانيكية على السطح.
- صقل منسوب صبة الفوم و السكريد حول المصارف و بما يسمح بإنسياط الماء باتجاه المزاريب.
- معالجة أماكن التشققات بعمل التفتحي للشقوق و التنفيخ بواسطة الهواء.
- حقن الشقوق بالمواد الاسمنتية الخاصة وبعد أن يتم اعتماد المواد من قبل المهندس المشرف.
- صب طبقة سكريد فوق طبقة الفوم الموجودة وفي الأماكن التي تم صقلها.
- عمل تثامن جديدة 10×10 سم الوتر 15 سم من خرسانة كسر 15 مع الصقل الجيد لجميع التصاوين.
- تنظيف السطح بشكل جيد بواسطة الهواء وحسب متطلبات العمل.
- تطبيق البرايمر وتجهيز الأسطح للعزل.
- تطبيق الرولات الاسفلتية الجديدة مبزر أبيض بسمك 4 ملم نخب أول والحصيرة من البوليستر غير محبوك وزن لا يقل عن 200 غ/م² والبيتونين من النوع المعدل مع عمل التراكب اللازم لا يقل عن 10 سم مع رولات العزل القديم.
- يتم رفع العزل على التصاوين/ جدار التصوينه بإرتفاع 30 سم مع تثبيت نهاية الرولات مع تعبئنة الفرزات بمعجون بلاستيكي وتثبيت النهايات بواسطة قطع صاج مجلفن مدهون حرارياً من المصنع 7 سم × 1 ملم مع المعجون اللازم.



صيانة و معالجة أماكن مزارات مطر متفرقة على أسطح المباني و تعديل ميل و استبدال رولات الأسفالت.	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الألمانية الأردنية
	الجدول (6)	الحمل الجامعي / مادبا

- تركيب مصرف مطري جديد – بعد اعتماده من المهندس المشرف – وتوصيله مع المزراب وإحكام العزل حول المصرف المطري. يتم رفع العزل على جدار التصوينة خلف المزراب بمسافة لا تقل عن 60 سم.

5. خطوات صيانة عزل رولات على السطح و عند فاصل التمدد:

- إزالة رولات العزل القديمة وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف.
- معالجة أماكن التشققات بعمل التفتتيخ للشقوق والتفتيخ بواسطة الهواء.
- حقن الشقوق بالمواد الاصمغنية الخاصة وبعد أن يتم اعتماد المواد من المهندس المشرف.
- تنظيف السطح بشكل جيد بواسطة الهواء وحسب متطلبات العمل.
- عمل تثامن جديدة 10×10 سم الوتر 15 سـم من خرسانة كسر 15 مع الصقل الجيد لجميع التصاوين.
- تنظيف السطح بشكل جيد بواسطة الهواء وحسب متطلبات العمل.
- تطبيق البرايمر وتجهيز الأسطح للعزل.
- تطبيق الرولات الاسفنجية الجديدة مبزر أبيض بسمكـة 4 مـلـم نخب أول والحصيرة من البوليستر غير محبوك وزن لا يقل عن 200 غـم/مـ2 والبيتونيين من النوع المعدل مع عمل التراكب اللازم لا يقل عن 10 سـم مع رولات العزل القديم.
- يتم رفع العزل على كامل التصوينة عند فاصل التمدد على سطح مبني M على المقاول إزالة وتنظيف فاصل التمدد سمكـة 3 سـم من المعجونـة على كامل ارتفاع التصوينة بارتفاع تقريري 3 مـم عند طرفـي الفاصل. وتعـبـة الفاصل بالمعجونـة المناسبـة الخاصة بالعوامل الخارجية وذلك بعد اعتمـاد موادـ المعـجـونـة منـ المهـندـسـ المـشـرفـ.
- وإـحكـامـ العـزلـ خـلـفـ الـواـجهـاتـ الزـجاـجيـةـ عـنـ طـرـفـيـ الفـاـصـلـ. وـعـمـلـ تـفـقـدـ لـلـعـزلـ حـولـ بـرـاطـيشـ الشـبـابـيكـ فوقـ الفـاـصـلـ.

6. تم عملية الفحص كالتالي:

- تقوم الجامعة بتزويد المقاول بمصدر الماء.
- يقوم المقاول بتوريد الرمل اللازم لحصر الموقع حول المصرف المطري المطلوب عمل صيانة حوله وفي الأماكن التي تم تغيير رولات فيها.
- يستمر الفحص وحصر الماء مدة 48 ساعة وعلى ارتفاع 10 سـم.
- على المقاول إزالة مخلفات العزل خارج الموقع إلى الموقع المصرح بها وإزالة الرمل بعد الفحص وتنظيف الموقع جيدا.



اعمال صيانة عامه متفرقة لعام 2022	الجامعة الالمانية الاردنية:
	الحرم الجامعي/مادبا

الشروط الخاصة الإضافية

1- على المقاول تعين الكادر كما يلى:

- مهندس الموقع - والتواجد بشكل دائم اثناء العمل- وبحيث لا تقل خبرته عن 5 سنوات في اعمال مشابهة.
 - مراقب أبنية - لا تقل خبرته عن 7 سنوات.
- 2- على المقاول أن يقدم تقريرا يومياً للمهندس المشرف أو ممثل المهندس يحتوى على المعلومات المطلوبة عن عدد العمال وتصنيفهم والمواد والمعدات التي وصلت للموقع في ذلك اليوم والأعمال التي تم انجازها فيه، بالإضافة إلى التقرير الشهري.
- 3- على المقاول تقديم برنامج سير عمل في بداية أعمال العطاء يبين مراحل تنفيذ الاعمال وأولوية البدء بالأعمال حسب ما يحدده المهندس المشرف.
- 4- تعتبر الشروط العامة والخاصة من عقد المقاولة الموجز الصادر عن وزارة الأشغال العامة والاسكان، ونظام المشتريات رقم (8) لعام 2022 والمعمول به في الجامعة جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.
- 5- على المناقص الالتزام بالتنفيذ استناداً إلى المواصفات الفنية العامة للمباني و جدول الكميات والشروط الخاصة والمخططات التي يتم تزويده بها من قبل الجامعة أو من ينوب عنه.
- 6- على المناقص الالتزام بتأمين كافة العدد اليدوية والكهربائية و العمالة الفنية الكفؤة والمدربة، وبالعدد الذي يمكنه من تنفيذ الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه.
- 7- على المقاول التقيد بتعليمات الجهات الرسمية المختصة حول الأماكن المصرح بها لطرح مخلفات العمل وعليه استصدار التصاريح اللازمة لذلك وعلى نفقته الخاصة، وعليه إخراج نواتج الكسر أولاً بأول.
- 8- يتحمل المناقص الذي تتم الاحالة عليه كلفة أيه أضرار قد تلحق بممتلكات الجامعة المحبيطة بموقع العمل وأية خدمات أخرى ، و يتحمل أيه كلفة تنتج عن الاضرار التي قد تحدث من قبله أثناء التنفيذ .مهما بلغت.
- 9- تقع على عاتق المناقص مسؤولية تزويد الموقع بالأدوات والمعدات اللازمة للقيام في أعمال وضع المناسيب والقياسات والأحجام والإضافات والملحقات الخاصة بالأعمال المطلوبة وذلك بالتعاون مع المهندس المشرف.
- 10- على المناقص تقديم المساعدة للمهندس أو ممثل المهندس ولمساعدته وذلك لإنجاز مهامهم، وعلى المقاول أن يوفر ممثلاً له للمساعدة في التشبيك، والفحص، اخذ العينات، التثبيت، تسوية وأخذ قياسات الاعمال معاً، وتكون تكلفة هذه المساعدة من ضمن أسعار العقد.
- 11- على المناقص الذي تتم عليه الاحالة توخي الحيطة والحذر ومراعاة الانتباه والسلامة العامة أثناء عملية تنفيذ الاعمال المطلوبة منه بوجب الشروط والمواصفات وجدول الكميات و المخططات و يتحمل المقاول تبعات أيه أضرار قد تحدث نتيجة عدم التزامه بهذه المتطلبات
- 12- يلتزم كادر المقاول بالمحافظة على النظام العام والأخلاق العامة و مراعاة القوانين و الأنظمة السائدة في الجامعة.



	اعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	الجامعة الالمانية الاردنية:
		الحرم الجامعي/مادبا

- 13- على المناقص زيارة موقع الجامعة - المشقر - ناعور للتأكد من أماكن و طبيعة الاعمال الموضحة ضمن هذه المناقصة دون أن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية ناتجة عن عدم قيام المناقص بهذه الزيارة فيما يتعلق بالاعمال المنوطة بالعطاء أعلاه.
- 14- عند تقديم عرضه، على المقاول لفت نظر صاحب العمل لأي نقص في المواصفات أو المخططات أو الكميات يعيق تنفيذ الاعمال بالشكل السليم، وعدها ذلك يعتبر إنجاز العمل بالطريقة السليمية من مسؤولية المقاول حتى لو أغفل بعض الكميات.
- 15- فيما يتعلق بمبررات التأخير سيتم اعتماد المبررات من قبل الجامعة بعد توصية المهندس المشرف، على ان يكون تفصيل اسباب التأخير بشكل يومي وفي حال عدم اعتمادها سيتم خصم النسبة القانونية المنصوص عليها بالعقد.
- 16- تتم المحاسبة النهائية كيلا هندسيا على أساس المتر المربع الواحد و سعر المتر الطولي و كما ذكر في جدول الكميات.
- 17- على المناقص المحال عليه العطاء تقديم برنامج سير عمل لتنظيم فعاليات المشروع للمحافظة على انسابية الحركة في الحرم الجامعي.
- 18- على المناقص المحال عليه العطاء الزام كوادره بارتداء الزي الخاص بالسلامة العامة مطبوع عليه اسم الشركة.
- 19- على المناقص المحال عليه العطاء الالتزام بعمل الفحوصات المخبرية للخرسانة والبلاط واي مواد تحتاج الى فحوصات استناداً للمواصفات الفنية العامة للمبني.
- 20- على المناقص تقديم العدد التالية للجامعة بحيث تؤول ملكيتها لصاحب العمل بعد نهاية المشروع:
- متر ليزر من اجود الأنواع.
 - كركر طول 50م.
 - جهاز level منشأ اوروبي او ما يعادله.

انتهى



	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الألمانية الأردنية
	عقد المقاولة الموجز	الحرم الجامعي / مادبا

– 2 الملحق Appendix

■ يعتبر هذا الملحق جزءاً من اتفاقية العقد .

ملاحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبيتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإن المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضه .

المادة	الموضوع	البيان
2/1/1	المواصفات	المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة 1. الأبنية 2. الطرق 3. المياه والمجاري
3/1/1	المخططات	%3 من قيمة العرض
9/1/1	مدة الإنجاز	90 يوماً تقويمياً
3/1	أولوية وثائق العقد	1- الاتفاقية 2- الشروط الخاصة 3- الشروط العامة 4- المواصفات 5- المخططات 6- تصميم المقاول (إن وجد) 7- جداول الكميات
4/1	القانون الذي يحكم العقد	القانون الأردني
5/1	لغة العقد	اللغة العربية
1/2	توفير الموقع	بتاريخ المباشرة
1/3	ممثل صاحب العمل	جامعة الألمانية الأردنية
2/3	المهندس	
4/4	ضمان الأداء (كفالة التنفيذ) - القيمة	(%10) من قيمة العقد
1/5	كفالة إصلاح العيوب (كفالة الصيانة)	(%5) قيمة الأشغال المنجزة
2/7	برنامج العمل - على المقاول تقديمها النموذج	خلال 7 أيام من أمر المباشرة



	أعمال صيانة عامة متفرقة لعام 2022	جامعة الأردنية الألمانية
	عقد المقاولة الموجز	الحرم الجامعي / مادبا

(100) دينار عن كل يوم تأخير عن مدة الإنجاز المحددة في العقد و بحد أعلى (15%) من قيمة العقد	تعويضات التأخير الحد الأقصى	4/7
(365) يوماً من تاريخ إنجاز الأشغال بموجب المادة (2/8)	فترة الإشعار بإصلاح العيوب (فترة الصيانة)	1/9
■ بالكيل مع جدول الكميات ■ بالمقطوع	التغييرات: العمل بالميادمة تقدير قيمة الأشغال	2/10 1/11
	النسبة المئوية مقابل التحضيرات	2/11
25,000.00 دينارا (%5) من قيمة كل دفعه	الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية نسبة المبالغ المحتجزة	3/11 4/11
الدينار الأردني	عملة الدفع	7/11
مطلوب	الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة التأمينات المطلوب من المقاول	8/11 1/14
أ- الأشغال بما فيها المواد والتجهيزات ب- معدات المقاول ج- ضد الطرف الثالث د- المستخدمين والعمال	استصدارها	
القيمة الاستبدالية (20000) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث		
جمعية المحكمين الأردنيين	سلطة تعيين مجلس فض الخلافات (إذا لم يتم الاتفاق على تعيينها)	1/15
بموجب قانون المملكة الأردنية الهاشمية الأردن اللغة العربية واحد	التحكيم : القانون الواجب التطبيق مكان التحكيم لغة التحكيم عدد المحكمين	3/15



المخططات

